

DETERGENTE ACIDO PER SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO



RESA

La resa varia da 5 a 20 m² di superficie con 1 kg di prodotto.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

DESCRIZIONE

Detergente concentrato a base acida, diluibile in acqua, per la rimozione dei residui di sigillante, cemento, colla da posa, boiacca ed efflorescenze di sali di risalita, dalle superfici in gres porcellanato e ceramica.

PULIGRES scioglie i residui presenti sulle superfici senza intaccare la piastrella e senza creare aloni di opacità, inoltre non attacca l'ossido contenuto negli impasti utilizzati per la fugatura delle superfici.

APPLICAZIONE

Applicare PULIGRES diluito in acqua direttamente sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche minuto, quindi frizionare con spazzolone o con monospazzola dotata di dischi appropriati al tipo di finitura delle superfici e asportare i residui disciolti. Effettuare poi un lavaggio di rifinitura con il detergente CIBERMAC diluito in acqua al 5%.

Non applicare con temperature inferiori a +10°C.

Evitare l'uso di PULIGRES sulle superfici in gres porcellanato "metallizzato" o su marmi lucidi o spazzolati.

CONSIGLI

Evitare il contatto con elementi in alluminio naturale e rame.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.